

Besiktningsprotokoll

2025-02-24

Inflyttande

		Objektsnr 11810029		
		Lägenheten var vid besiktningen <input checked="" type="checkbox"/> Tom <input type="checkbox"/> Möblerad		
Adress Solhems Hagväg 45 BV tr	Postnummer och ort 16356 Spånga	Hyresgäst närvarande vid besiktning <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej		
Besiktningdag	Inflyttningsdatum	Avflyttningsdatum 20241218	Byggår 0	Typ 2 rum och kök

Ej åtg= Åtgärdas ej
Åtg HG = Åtgärdas av hyresgäst
Bet HG = Avflyttande hyresgäst debiteras
Åtg HV = Åtgärdas av hyresvärd

Mindre fel som inte är av akut karaktär har inte noterats i protokollet.

Utrymme/enhet	Kommentar	Anmärkning	Status
Hall			
Allmänt i utrymmet	Normalt slitage.		Ej Åtg
Badrum			
Allmänt i våtutrymmet	Ingen anmärkning.		Ej Åtg
Kök			
Allmänt i utrymmet	Normalt slitage.		Ej Åtg
Vardagsrum			
Allmänt i utrymmet	Små märken.		Ej Åtg
Allmänt i utrymmet	Normalt slitage.		Ej Åtg
Klädkammare			
Allmänt i utrymmet	Ventilation låter litegrann.		Ej Åtg
Grovkök			
Rum 1			
Allmänt i utrymmet	Normalt slitage.		Ej Åtg
Balkong			
Objektet			
Allmänt i bostaden	Lägenheten är godkänd för uthyrning.		Ej Åtg
Lägenhetsförråd, källare			

Inflyttande hyresgäst:

Besiktningssman: Besiktningar

Anmärkningar på lägenheten skall göras inom skälig tid räknat fr o m inflyttningsdagen. Vid tillämpning kommer hyresvärden att i normalfallet anse att 8 dagar skall utgöra skälig tid.

Rummens numrering:

Sovrummen i lägenheten räknas medsols från entrén. Rum 1 är det första sovrummet räknat ifrån vänster.

AB Stockholmshem

Box 2051, 127 02 Skärholmen • Tel 08-508 39 000

epost@stockholmshem.se • www.stockholmshem.se • Orgnr 5560359555

Sida 1 av 1