

Besiktningsprotokoll

2025-04-15

Inflyttande

Internt kundnummer, inflyttande hyresgäst		Objektsnummer 22051684
Adress Bergengatan 45 2 tr	Postnummer och ort 16437 Kista	Lägenheten var vid besiktningen ☐ Tom ☒ Möblerad
Besiktningsdatum 20250415	Säkerhetsdörr ☒ Ja ☐ Nej	Hyresgäst närvarande vid besiktning ☒ Ja ☐ Nej
Typ 2 rum och kokvrå	Area kvm 47.0	Byggår 1976
Inflyttningsdatum 20060401	Avflyttningsdatum 20250630	Egenkontroll el/teleanläggning ☒ Ja ☐ Nej
Besiktningsansvarig Team	Ritning säkerställd ☒ Ja ☐ Nej	Brandvarnare kontrollerad ☐ Ja ☐ Nej

Ej åtg = Åtgärdas ej
Åtg HG innan avflytt = Åtgärdas av hyresgäst innan avflyttning
Åtg HV innan avflytt = Åtgärdas av hyresvärd innan avflyttning
Åtg HV efter avflytt = Åtgärdas av hyresvärd efter avflyttning

Utrymme/enhet	Anmärkning	Beskrivning	Status
Badrum			
Badkar i badrum	Normailt Slitage		Ej Åtg
Badrumsskåp	Normailt Slitage		Ej Åtg
Handfat	Normailt Slitage		Ej Åtg
Innerdörr	Normailt Slitage		Ej Åtg
Klinker	Normailt Slitage		Ej Åtg
Snickerier	Normailt Slitage		Ej Åtg
Tak	Normalt Slitage		Ej Åtg
WC-stol	Normalt Slitage		Ej Åtg
Vägg	Normalt Slitage		Ej Åtg
Balkong 1			
Balkongdörr	Normailt Slitage		Ej Åtg
Golv, betong	Normailt Slitage		Ej Åtg
Hall			
Linoleum	Normalt Slitage		Ej Åtg
Lägenhetsdörr	Normalt Slitage		Ej Åtg
Snickerier	Normalt Slitage		Ej Åtg
Tak	Normalt Slitage		Ej Åtg
Vägg	Normalt Slitage		Ej Åtg

Klädkammare

Innerdörr	Normalt Slitage	Ej Åtg
Tak	Normalt Slitage	Ej Åtg
Vägg	Normalt Slitage	Ej Åtg

Kokvrå

Bänkskiva	Normalt Slitage	Ej Åtg
Diskbänk	Normalt Slitage	Ej Åtg
Fönster	Normalt Slitage	Ej Åtg
Kyl/frys	Normalt Slitage	Ej Åtg
Köksfläkt	Normalt Slitage	Ej Åtg
Köksluckor, lådfronter	Normalt Slitage	Ej Åtg
Köksskåp, stomme	Normalt Slitage	Ej Åtg
Spis med håll	Normalt Slitage	Ej Åtg
Tak	Normalt Slitage	Ej Åtg
Vägg	Normalt Slitage	Ej Åtg

Sovrum 1

Linoleum	Normalt Slitage	Ej Åtg
Snickerier	Normalt Slitage	Ej Åtg
Tak	Normalt Slitage	Ej Åtg
Vägg	Normalt Slitage	Ej Åtg

Vardagsrum

Fönster	Normalt Slitage	Ej Åtg
Parkett	Normalt Slitage	Ej Åtg
Snickerier	Normalt Slitage	Ej Åtg
Tak	Normalt Slitage	Ej Åtg
Vägg	Normalt Slitage	Ej Åtg

Utan anmärkning - Ingen anmärkning. Åtgärdas ej.

Normalslitage - Visst slitage förekommer. Anses som normalt sett till när enheten installerades. Åtgärdas ej.

Överslitage/Skada - Slitaget bedöms som högre än normalt sett till är enheten installerades alternativt är en skada.

Ej standardutrustning - Persienner är ej standardutrustning i objektet och service och underhåll ingår ej.

Övriga enheter/installationer med denna notering är sådant som hyresvärden inte har installerat, och därmed ej ansvarar för service eller utbyte.

Rummens numrering

Rummen i lägenheten räknas medsols från entrén. Rum 1 är första sovrummet räknat från vänster.

Tillägg till Besiktningsprotokoll

Om du som nyinflyttad hyresgäst upptäcker anmärkningar eller skador som inte finns noterade i besiktningsprotokollet ska dessa anmälas till hyresvärden inom fjorton (14) dagar efter tillträdesdatumet. Dessa kommer att registreras som tillägg till besiktningsprotokollet. För att anmäla tillägg kontaktar du oss på svenskabostader.se eller genom om att ringa vårt Kundcenter.