

Besiktningsprotokoll

2022-09-15

Inflyttande

Inflyttande hyresgäst		Objektsnr 06640052	
		Lägenheten var vid besiktningen ☒ Tom ☐ Möblerad	
Adress Sköllerstagatan 37 -1 tr		Postnummer och ort 12465 Bandhagen	
		Hyresgäst närvarande vid besiktning ☐ Ja ☒ Nej	
Besiktningdag 20220914	Inflyttningsdatum	Avflyttningsdatum 20221130	Byggår 0
		Typ 1 rum och kokvrå	

Ej åtg = Åtgärdas ej
Åtg HG = Åtgärdas av hyresgäst
Bet HG = Avflyttande hyresgäst debiteras
Åtg HV = Åtgärdas av hyresvärd

Mindre fel som inte är av akut karaktär har inte noterats i protokollet.

Utrymme/enhet	Kommentar	Anmärkning	Status
Kapprum			
Badrum			
Kokvrå			
Vardagsrum			
Uteplats			
Objektet			
Allmänt i bostaden	Persienner samt tillhållarlås på ytterdörr ej Stockholms hem. Skärbrädor kommer inte att underhållas. Kryddhylla kommer ej att underhållas.		Ej Åtg
Lägenhetsförråd, källare			

Inflyttande hyresgäst:

Besiktningsman: SH-Besiktning Rågsved

Anmärkningar på lägenheten skall göras inom skälig tid räknat från inflyttningsdagen. Vid tillämpning kommer hyresvärden att i normalfallet anse att 8 dagar skall utgöra skälig tid.

Rummens numrering:

Sovrummen i lägenheten räknas medsols från entrén. Rum 1 är det första sovrummet räknat ifrån vänster.

AB Stockholms hem

Besöksadress Hornsgatan 128, 102 71 Stockholm • Tel 08-508 39 000 • Fax 08-508 39 099

epost@stockholms hem.se • www.stockholms hem.se • Orgnr 5560359555

Sida 1 av 1