

Besiktningsprotokoll

2025-07-02

Inflyttande

Internt kundnummer, inflyttande hyresgäst		Objektsnummer 63131308
Adress Sankt Göransgatan 95 3 tr	Postnummer och ort 11245 Stockholm	Lägenheten var vid besiktningen ☐ Tom ☒ Möblerad
Besiktningsdatum 20250517	Säkerhetsdörr ☐ Ja ☒ Nej	Hyresgäst närvarande vid besiktning ☒ Ja ☐ Nej
Typ 1 rum och kokvrå, studentbostad	Area kvm 20.0	Byggår 2017
Inflyttningsdatum 20231101	Avflyttningsdatum 20250608	Egenkontroll el/teleanläggning ☐ Ja ☒ Nej
Besiktningsansvarig Lutfu Tukguz	Ritning säkerställd ☒ Ja ☐ Nej	Brandvarnare kontrollerad ☒ Ja ☐ Nej

Ej åtg = Åtgärdas ej
Åtg HG innan avflytt = Åtgärdas av hyresgäst innan avflyttning
Åtg HV innan avflytt = Åtgärdas av hyresvärd innan avflyttning
Åtg HV efter avflytt = Åtgärdas av hyresvärd efter avflyttning

Utrymme/enhet	Anmärkning	Beskrivning	Status
Duschrum			
Badrumsskåp	Utan anmärkning		Ej Åtg
Handdukstork el/timer	Utan anmärkning		Ej Åtg
Handfat	Utan anmärkning		Ej Åtg
WC-stol	Utan anmärkning		Ej Åtg
Vägg	Utan anmärkning		Ej Åtg
Kokvrå			
Bänkskiva	Utan anmärkning		Ej Åtg
Inbyggnadsugn med	Utan anmärkning		Ej Åtg
Kyl/ frys	Utan anmärkning		Ej Åtg
Köksluckor, lådfronter	Utan anmärkning		Ej Åtg
Spis med håll	Utan anmärkning		Ej Åtg
Objektet			
Allmänt i bostaden	Ej fackmannamässigt spacklad av tidigare hg	Hg har satt upp en kryddhylla på vägg i kök.	Ej Åtg
Vardagsrum			
Vägg	Gammalt borrhål / från tidigare hg	Borrhål	Åtg HG innan avflytt
Vägg	Repor på vägg 1	Repor	Ej Åtg
Vägg	Hg har hängt hylla kan uppkomma borrhål vid demontering	Borrhål	Åtg HG innan avflytt
Vägg	Ej ordentligt igenspacklade, ej fackmannamässigt.	4 gamla lagningar i vägg.	Ej Åtg

Utan anmärkning - Ingen anmärkning. Åtgärdas ej.

Normalslitage - Visst slitage förekommer. Anses som normalt sett till när enheten installerades. Åtgärdas ej.

Överslitage/Skada - Slitaget bedöms som högre än normalt sett till är enheten installerades alternativt är en skada.

Ej standardutrustning - Persienner är ej standardutrustning i objektet och service och underhåll ingår ej.

Övriga enheter/installationer med denna notering är sådant som hyresvärden inte har installerat, och därmed ej ansvarar för service eller utbyte.

Rummens numrering

Rummen i lägenheten räknas medsols från entrén. Rum 1 är första sovrummet räknat från vänster.

Tillägg till Besiktningsprotokoll

Om du som nyinflyttad hyresgäst upptäcker anmärkningar eller skador som inte finns noterade i besiktningsprotokollet ska dessa anmälas till hyresvärden inom fjorton (14) dagar efter tillträdesdatumet. Dessa kommer att registreras som tillägg till besiktningsprotokollet. För att anmäla tillägg kontaktar du oss på svenskabostader.se eller genom om att ringa vårt Kundcenter.