

# Besiktningsprotokoll

2025-07-14

## Inflyttande

|                                           |                                                                                            |                                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Internt kundnummer, inflyttande hyresgäst |                                                                                            | Objektsnummer<br>23027020                                                                                    |
| Adress<br>Ärvingevägen 14 BV tr           | Postnummer och ort<br>16446 Kista                                                          | Lägenheten var vid besiktningen<br><input checked="" type="checkbox"/> Tom <input type="checkbox"/> Möblerad |
| Besiktningsdatum                          | Säkerhetsdörr<br><input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej       | Hyresgäst närvarande vid besiktning<br><input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej   |
| Typ<br>1 rum och kokvrå, studentbostad    | Area kvm<br>25.0                                                                           | Byggår<br>2003                                                                                               |
| Inflyttningsdatum<br>20230901             | Avflyttningsdatum<br>20250731                                                              | Egenkontroll el/teleanläggning<br><input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej        |
| Besiktningsansvarig<br>Team               | Ritning säkerställd<br><input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | Brandvarnare kontrollerad<br><input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej             |

Ej åtg = Åtgärdas ej  
Åtg HG innan avflytt = Åtgärdas av hyresgäst innan avflyttning  
Åtg HV innan avflytt = Åtgärdas av hyresvärd innan avflyttning  
Åtg HV efter avflytt = Åtgärdas av hyresvärd efter avflyttning

| Utrymme/enhet       | Anmärkning      | Beskrivning                            | Status |
|---------------------|-----------------|----------------------------------------|--------|
| <b>Badrum</b>       |                 |                                        |        |
| Badrumsskåp         | Normalt slitage |                                        | Ej Åtg |
| Handdukshängare     | Normalt slitage |                                        | Ej Åtg |
| Handfat             | Normalt slitage |                                        | Ej Åtg |
| Innerdörr           | Normalt slitage |                                        | Ej Åtg |
| Snickerier          | Normalt slitage |                                        | Ej Åtg |
| Tak                 | Normalt slitage |                                        | Ej Åtg |
| WC-stol             | Normalt slitage |                                        | Ej Åtg |
| Vägg                | Normalt slitage |                                        | Ej Åtg |
| <b>Kapprum</b>      |                 |                                        |        |
| Linoleum            | Normalt slitage |                                        | Ej Åtg |
| Snickerier          | Normalt slitage |                                        | Ej Åtg |
| Tak                 | Normalt slitage |                                        | Ej Åtg |
| Vägg målad          | Normalt slitage |                                        | Ej Åtg |
| <b>Kokvrå</b>       |                 |                                        |        |
| Bänkskiva           | Normalt slitage |                                        | Ej Åtg |
| Diskbänk            | Normalt slitage |                                        | Ej Åtg |
| Kyl/ frys, 60x185cm | Normalt slitage |                                        | Ej Åtg |
| Köksluckor          |                 | lite vattenska i nedre kant vid spisen | Ej Åtg |
| Köksskåp, stomme    | Normalt slitage |                                        | Ej Åtg |
| Spis med håll, 60cm | Normalt slitage |                                        | Ej Åtg |

## Vardagsrum

|            |                |        |
|------------|----------------|--------|
| Linoleum   | Normaltslitage | Ej Åtg |
| Snickerier | Normaltslitage | Ej Åtg |
| Tak        | Normaltslitage | Ej Åtg |
| Vägg målad | Normaltslitage | Ej Åtg |

**Utan anmärkning** - Ingen anmärkning. Åtgärdas ej.

**Normalslitage** - Visst slitage förekommer. Anses som normalt sett till när enheten installerades. Åtgärdas ej.

**Överslitage/Skada** - Slitaget bedöms som högre än normalt sett till är enheten installerades alternativt är en skada.

**Ej standardutrustning** - Persienner är ej standardutrustning i objektet och service och underhåll ingår ej.

Övriga enheter/installationer med denna notering är sådant som hyresvärden inte har installerat, och därmed ej ansvarar för service eller utbyte.

### Rummens numrering

Rummen i lägenheten räknas medsols från entrén. Rum 1 är första sovrummet räknat från vänster.

### Tillägg till Besiktningsprotokoll

Om du som nyinflyttad hyresgäst upptäcker anmärkningar eller skador som inte finns noterade i besiktningsprotokollet ska dessa anmälas till hyresvärden inom fjorton (14) dagar efter tillträdesdatumet. Dessa kommer att registreras som tillägg till besiktningsprotokollet. För att anmäla tillägg kontaktar du oss på svenskabostader.se eller genom om att ringa vårt Kundcenter.