

Besiktningsprotokoll

2025-10-30

Inflyttande

Internt kundnummer, inflyttande hyresgäst		Objektsnummer 63131607
Adress Sankt Göransgatan 95 6 tr	Postnummer och ort 11245 Stockholm	Lägenheten var vid besiktningen ☒ Tom ☐ Möblerad
Besiktningsdatum 20251030	Säkerhetsdörr ☐ Ja ☒ Nej	Hyresgäst närvarande vid besiktning ☐ Ja ☒ Nej
Typ 1 rum och kokvrå, studentbostad	Area kvm 20.0	Byggår 2017
Inflyttningsdatum 20250501	Avflyttningsdatum 20251231	Egenkontroll el/teleanläggning ☐ Ja ☒ Nej
Besiktningsansvarig Dakaz Ysain	Ritning säkerställd ☐ Ja ☒ Nej	Brandvarnare kontrollerad ☐ Ja ☒ Nej

Ej åtg = Åtgärdas ej
Åtg HG innan avflytt = Åtgärdas av hyresgäst innan avflyttning
Åtg HV innan avflytt = Åtgärdas av hyresvärd innan avflyttning
Åtg HV efter avflytt = Åtgärdas av hyresvärd efter avflyttning

Utrymme/enhet	Anmärkning	Beskrivning	Status
Duschrum			
Badrumsskåp	Utan anmärkning		Ej Åtg
Handfat	Utan anmärkning		Ej Åtg
Innerdörr	Utan anmärkning		Ej Åtg
WC-stol	Utan anmärkning		Ej Åtg
Kapprum			
Linoleum	Utan anmärkning		Ej Åtg
Snickerier	Utan anmärkning		Ej Åtg
Kokvrå			
Blandare	Läcker vid användning, packas om		Felanm
Inbyggnadsugn med	Utan anmärkning		Ej Åtg
Kyl/ frys	Litet slitmärke vid handtag till kyldörr		Ej Åtg
Köksluckor, lådfronter	Mindre färgsläpp på lucka under diskbänk, nedtill		Ej Åtg
Objektet			
Allmänt i bostaden	Bostaden bedöms vara i normalt slitage		Ej Åtg
Allmänt i bostaden	Bostaden skall flyttstädas grundligt vid avflyttning		Åtg HG innan avflytt
Sovloft			
Linoleum	Utan anmärkning		Ej Åtg
Snickerier	Utan anmärkning		Ej Åtg
Vägg	Utan anmärkning		Ej Åtg

Vardagsrum

Linoleum	Utan anmärkning		Ej Åtg
Vägg	Igenspacklade plugghål sedan tidigare	Vägg-1 och 3	Ej Åtg

Utan anmärkning - Ingen anmärkning. Åtgärdas ej.

Normalslitage - Visst slitage förekommer. Anses som normalt sett till när enheten installerades. Åtgärdas ej.

Överslitage/Skada - Slitaget bedöms som högre än normalt sett till är enheten installerades alternativt är en skada.

Ej standardutrustning - Persienner är ej standardutrustning i objektet och service och underhåll ingår ej.

Övriga enheter/installationer med denna notering är sådant som hyresvärden inte har installerat, och därmed ej ansvarar för service eller utbyte.

Rummens numrering

Rummen i lägenheten räknas medsols från entrén. Rum 1 är första sovrummet räknat från vänster.

Tillägg till Besiktningsprotokoll

Om du som nyinflyttad hyresgäst upptäcker anmärkningar eller skador som inte finns noterade i besiktningsprotokollet ska dessa anmälas till hyresvärden inom fjorton (14) dagar efter tillträdesdatumet. Dessa kommer att registreras som tillägg till besiktningsprotokollet. För att anmäla tillägg kontaktar du oss på svenskabostader.se eller genom om att ringa vårt Kundcenter.