

Besiktningsprotokoll

2025-10-30

Inflyttande

Internt kundnummer, inflyttande hyresgäst		Objektsnummer 22081042
Adress Oslogatan 27 1 tr	Postnummer och ort 16431 Kista	Lägenheten var vid besiktningen ☒ Tom ☐ Möblerad
Besiktningsdatum	Säkerhetsdörr ☐ Ja ☒ Nej	Hyresgäst närvarande vid besiktning ☐ Ja ☒ Nej
Typ 2 rum och kokvrå	Area kvm 47.0	Byggår 1975
Inflyttningsdatum 20260101	Avflyttningsdatum TV	Egenkontroll el/teleanläggning ☐ Ja ☒ Nej
Besiktningsansvarig Team	Ritning säkerställd ☐ Ja ☒ Nej	Brandvarnare kontrollerad ☐ Ja ☒ Nej

Ej åtg = Åtgärdas ej
Åtg HG innan avflytt = Åtgärdas av hyresgäst innan avflyttning
Åtg HV innan avflytt = Åtgärdas av hyresvärd innan avflyttning
Åtg HV efter avflytt = Åtgärdas av hyresvärd efter avflyttning

Utrymme/enhet	Anmärkning	Beskrivning	Status
Badrum			
Badkar/Dusch	Normalt slitage		Ej Åtg
Badrumsskåp	Normalt slitage		Ej Åtg
Handfat	Normalt slitage		Ej Åtg
Innerdörr	Normalt slitage		Ej Åtg
Tak	Normalt slitage		Ej Åtg
WC-stol	Normalt slitage		Ej Åtg
Vägg	Normalt slitage		Ej Åtg
Hall			
Hatthylla	Normalt slitage		Ej Åtg
Linoleum	Normalt slitage		Ej Åtg
Tak	Normalt slitage		Ej Åtg
Vägg	Normalt slitage		Ej Åtg
Klädkammare			
Innerdörr	Normalt slitage		Ej Åtg
Tak	Normalt slitage		Ej Åtg
Vinyl	Normalt slitage		Ej Åtg
Vägg		Nymålat	Ej Åtg

Kokvrå

Bänkskiva	Normaltslitage	Ej Åtg
Diskbänk	Normaltslitage	Ej Åtg
Kakel bakom	Normaltslitage	Ej Åtg
Kyl/ frys, 60x185cm	Normaltslitage	Ej Åtg
Köksfläkt	Normaltslitage	Ej Åtg
Köksluckor, lådfronter	Nytt 202601	Ej Åtg
Köksskåp, stomme	Nymålat	Ej Åtg
Linoleum	Normaltslitage	Ej Åtg
Spis med häll	Nytt	Ej Åtg
Tak	Normaltslitage	Ej Åtg
Vägg	Normaltslitage	Ej Åtg

Sovrum 1

Linoleum	Normaltslitage	Ej Åtg
Tak	Normaltslitage	Ej Åtg
Vägg	Normaltslitage	Ej Åtg

Vardagsrum

Parkett, ca 10 kvm	parkettslipning 202601	Ej Åtg
Tak	Normaltslitage	Ej Åtg
Vägg	Normaltslitage	Ej Åtg

Utan anmärkning - Ingen anmärkning. Åtgärdas ej.

Normalslitage - Visst slitage förekommer. Anses som normalt sett till när enheten installerades. Åtgärdas ej.

Överslitage/Skada - Slitaget bedöms som högre än normalt sett till är enheten installerades alternativt är en skada.

Ej standardutrustning - Persienner är ej standardutrustning i objektet och service och underhåll ingår ej.

Övriga enheter/installationer med denna notering är sådant som hyresvärden inte har installerat, och därmed ej ansvarar för service eller utbyte.

Rummens numrering

Rummen i lägenheten räknas medsols från entrén. Rum 1 är första sovrummet räknat från vänster.

Tillägg till Besiktningsprotokoll

Om du som nyinflyttad hyresgäst upptäcker anmärkningar eller skador som inte finns noterade i besiktningsprotokollet ska dessa anmälas till hyresvärden inom fjorton (14) dagar efter tillträdesdatumet. Dessa kommer att registreras som tillägg till besiktningsprotokollet. För att anmäla tillägg kontaktar du oss på svenskabostader.se eller genom om att ringa vårt Kundcenter.