

Besiktningsprotokoll

2025-12-04

Inflyttande

Internt kundnummer, inflyttande hyresgäst		Objektsnummer 22093047
Adress Oslogatan 38 5 tr	Postnummer och ort 16431 Kista	Lägenheten var vid besiktningen ☒ Tom ☐ Möblerad
Besiktningsdatum 20251204	Säkerhetsdörr ☐ Ja ☒ Nej	Hyresgäst närvarande vid besiktning ☐ Ja ☒ Nej
Typ 1 rum och kokvrå	Area kvm 25.0	Byggår 1975
Inflyttningsdatum 20230712	Avflyttningsdatum 20260228	Egenkontroll el/teleanläggning ☐ Ja ☒ Nej
Besiktningsansvarig Lars Englund	Ritning säkerställd ☐ Ja ☒ Nej	Brandvarnare kontrollerad ☐ Ja ☒ Nej

Ej åtg = Åtgärdas ej
Åtg HG innan avflytt = Åtgärdas av hyresgäst innan avflyttning
Åtg HV innan avflytt = Åtgärdas av hyresvärd innan avflyttning
Åtg HV efter avflytt = Åtgärdas av hyresvärd efter avflyttning

Utrymme/enhet	Anmärkning	Beskrivning	Status
Duschrum			
Handfat	normalslitage	lite märke skål	Ej Åtg
Tak	normalslitage		Ej Åtg
WC-stol	wc-sits byts		Felanm
Vinyl	utan anmärkning		Ej Åtg
Vägg	utan anmärkning		Ej Åtg
Kokvrå			
Bänkskiva	normalslitage		Ej Åtg
Diskbänk	normalslitage		Ej Åtg
Eldspis	normalslitage		Ej Åtg
Kyl/frys	normalslitage		Ej Åtg
Linoleum	ny hg väljer matta från urval		Åtg HV efter avflytt
Snickerier	normalsliatge		Ej Åtg
Tak	normalslitage		Ej Åtg
Vägg	ny hg väljer kulör från urval		Åtg HV efter avflytt
Sovrum 1			
Köksluckor	normalslitage		Ej Åtg
Linoleum	ny hg väljer matta från urval		Åtg HV efter avflytt
Tak	normalslitage		Ej Åtg
Vägg	ny hg väljer kulör från urval		Åtg HV efter avflytt

Utan anmärkning - Ingen anmärkning. Åtgärdas ej.

Normalslitage - Visst slitage förekommer. Anses som normalt sett till när enheten installerades. Åtgärdas ej.

Överslitage/Skada - Slitaget bedöms som högre än normalt sett till är enheten installerades alternativt är en skada.

Ej standardutrustning - Persienner är ej standardutrustning i objektet och service och underhåll ingår ej.

Övriga enheter/installationer med denna notering är sådant som hyresvärden inte har installerat, och därmed ej ansvarar för service eller utbyte.

Rummens numrering

Rummen i lägenheten räknas medsols från entrén. Rum 1 är första sovrummet räknat från vänster.

Tillägg till Besiktningsprotokoll

Om du som nyinflyttad hyresgäst upptäcker anmärkningar eller skador som inte finns noterade i besiktningsprotokollet ska dessa anmälas till hyresvärden inom fjorton (14) dagar efter tillträdesdatumet. Dessa kommer att registreras som tillägg till besiktningsprotokollet. För att anmäla tillägg kontaktar du oss på svenskabostader.se eller genom om att ringa vårt Kundcenter.