

Besiktningsprotokoll

2020-07-22

Inflyttande

Inflyttande hyresgäst		Objektsnr 05470872	
		Lägenheten var vid besiktningen ☒ Tom ☐ Möblerad	
Adress Bjällervägen 19 BV tr		Postnummer och ort 12946 Hägersten	
		Hyresgäst närvarande vid besiktning ☐ Ja ☒ Nej	
Besiktningsdag 20200714	Inflyttningsdatum	Avflyttningsdatum 20200930	Byggår Typ 1 rum och kokskåp

Ej åtg= Åtgärdas ej
Åtg HG = Åtgärdas av hyresgäst
Bet HG = Avflyttande hyresgäst debiteras
Åtg HV = Åtgärdas av hyresvärd

Mindre fel som inte är av akut karaktär har inte noterats i protokollet.

Utrymme/enhet	Kommentar	Anmärkning	Status
Tambur			
Kokskåp			
Vardagsrum			
Duschrum			
Objektet			
Allmänt i bostaden	Polislås och persienner	Ej SH ansvar	Ej Åtg
Allmänt i bostaden	Godkänd för uthyrning		Ej Åtg
Lägenhetsförråd, källare			

Inflyttande hyresgäst:

Besiktningsman: SH-Besiktning Västertorp

Anmärkningar på lägenheten skall göras inom skälig tid räknat fr o m inflyttningsdagen. Vid tillämpning kommer hyresvärden att i normalfallet anse att 8 dagar skall utgöra skälig tid.

Rummens numrering:
Sovrummen i lägenheten räknas medsols från entrén. Rum 1 är det första sovrummet räknat ifrån vänster.

AB Stockholmshem

Besöksadress Hornsgatan 128, 102 71 Stockholm • Tel 08-508 39 000 • Fax 08-508 39 099

epost@stockholmshem.se • www.stockholmshem.se • Orgnr 5560359555