

Besiktningsprotokoll

2026-03-03

Inflyttande

Internt kundnummer, inflyttande hyresgäst		Objektsnummer 57071572
Adress Värtavägen 60 3 tr	Postnummer och ort 11538 Stockholm	Lägenheten var vid besiktningen ☐ Tom ☒ Möblerad
Besiktningsdatum 20260303	Säkerhetsdörr ☒ Ja ☐ Nej	Hyresgäst närvarande vid besiktning ☒ Ja ☐ Nej
Typ 2 rum och kokvrå, studentbostad	Area kvm 44.0	Byggår 2007
Inflyttningsdatum 20191201	Avflyttningsdatum 20260430	Egenkontroll el/teleanläggning ☒ Ja ☐ Nej
Besiktningsansvarig Semir Sebo	Ritning säkerställd ☒ Ja ☐ Nej	Brandvarnare kontrollerad ☒ Ja ☐ Nej

Ej åtg = Åtgärdas ej
Åtg HG innan avflytt = Åtgärdas av hyresgäst innan avflyttning
Åtg HV innan avflytt = Åtgärdas av hyresvärd innan avflyttning
Åtg HV efter avflytt = Åtgärdas av hyresvärd efter avflyttning

Utrymme/enhet	Anmärkning	Beskrivning	Status
Allrum			
Golv, linoleum	Missfärgningar i golvmattan	Normalslitage	Ej Åtg
Vägg	Plockas ner	Gardinstänger	Åtg HG innan avflytt
Vägg	Tidigare lagningar	Normalslitage	Ej Åtg
Badrum			
Badrumsskåp	Färgsläpp	Normalslitage	Ej Åtg
WC-stol	Wc sits	Ej standardutrustning	Felanm
Kök			
Köksluckor, lådfronter	Mindre märken	Normalslitage	Ej Åtg
Vägg	Tidigare lagningar	Normalslitage	Ej Åtg
Objektet			
Allmänt i bostaden		Lägenheten bedöms vara av normalt slitage 20260303	Ej Åtg
Sovrum 1			
Golv, linoleum	Missfärgningar i mattan	Normalslitage	Ej Åtg
Vägg	Sättningsprickor	Normalslitage	Ej Åtg
Vägg	Spikhål/ mindre märken	Normalslitage	Ej Åtg
Vägg	Plockas ner	Gardiner	Åtg HG innan avflytt

Utan anmärkning - Ingen anmärkning. Åtgärdas ej.

Normalslitage - Visst slitage förekommer. Anses som normalt sett till när enheten installerades. Åtgärdas ej.

Överslitage/Skada - Slitaget bedöms som högre än normalt sett till är enheten installerades alternativt är en skada.

Ej standardutrustning - Persienner är ej standardutrustning i objektet och service och underhåll ingår ej.

Övriga enheter/installationer med denna notering är sådant som hyresvärden inte har installerat, och därmed ej ansvarar för service eller utbyte.

Rummens numrering

Rummen i lägenheten räknas medsols från entrén. Rum 1 är första sovrummet räknat från vänster.

Tillägg till Besiktningsprotokoll

Om du som nyinflyttad hyresgäst upptäcker anmärkningar eller skador som inte finns noterade i besiktningsprotokollet ska dessa anmälas till hyresvärden inom fjorton (14) dagar efter tillträdesdatumet. Dessa kommer att registreras som tillägg till besiktningsprotokollet. För att anmäla tillägg kontaktar du oss på svenskabostader.se eller genom om att ringa vårt Kundcenter.