

Besiktningssprotokoll

2026-04-08

Inflyttande

Internt kundnummer, inflyttande hyresgäst		Objektsnummer 23027023
Adress Ärvingevägen 14 BV tr	Postnummer och ort 16446 Kista	Lägenheten var vid besiktningen <input type="checkbox"/> Tom <input checked="" type="checkbox"/> Möblerad
Besiktningdatum 20260407	Säkerhetsdörr <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	Hyresgäst närvarande vid besiktning <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Typ 1 rum och kokvrå, studentbostad	Area kvm 25.0	Byggår 2003
Inflyttningsdatum 20231201	Avflyttningsdatum 20260531	Egenkontroll el/teleanläggning <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Besiktningansvarig Team	Ritning säkerställd <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Brandvarnare kontrollerad <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Ej åtg = Åtgärdas ej
 Åtg HG innan avflytt = Åtgärdas av hyresgäst innan avflyttning
 Åtg HV innan avflytt = Åtgärdas av hyresvärd innan avflyttning
 Åtg HV efter avflytt = Åtgärdas av hyresvärd efter avflyttning

Utrymme/enhet	Anmärkning	Beskrivning	Status
Badrum			
Badkar/Dusch	Normalt slitage		Ej Åtg
Badrumsskåp	Normalt slitage		Ej Åtg
Innerdörr	Normalt slitage		Ej Åtg
Tak	Normalt slitage		Ej Åtg
Tvättställ/handfat		Nytt handfat monteras	Åtg HV efter avflytt
WC-stol	Normalt slitage		Ej Åtg
Vinylmatta	Normalt slitage		Ej Åtg
Vägg	Normalt slitage		Ej Åtg
Kapprum			
Golv, linoleum	Normalt slitage		Ej Åtg
Hatthylla	Normalt slitage		Ej Åtg
Tak	Normalt slitage		Ej Åtg
Vägg	Normalt slitage		Ej Åtg
Kokvrå			
Bänkskiva	Normalt slitage		Ej Åtg
Diskbänk	Normalt slitage		Ej Åtg
Kyl/ frys, 60x185cm	Normalt slitage		Ej Åtg
Köksluckor, lådfronter		Det ska omlackeras	Åtg HV efter avflytt
Köksskåp, stomme	Normalt slitage		Ej Åtg
Spis med häll, 60cm	Normalt slitage		Ej Åtg

Vardagsrum

Golv, linoleum	Normalt slitage	Ej Åtg
Tak	Normalt slitage	Ej Åtg
Vägg	Det finns plugghål på vägg 3	Ej Åtg

Utan anmärkning - Ingen anmärkning. Åtgärdas ej.

Normalt slitage - Visst slitage förekommer. Anses som normalt sett till när enheten installerades. Åtgärdas ej.

Överslitage/Skada - Slitaget bedöms som högre än normalt sett till är enheten installerades alternativt är en skada.

Ej standardutrustning - Persienner är ej standardutrustning i objektet och service och underhåll ingår ej.

Övriga enheter/installationer med denna notering är sådant som hyresvärden inte har installerat, och därmed ej ansvarar för service eller utbyte.

Rummens numrering

Rummen i lägenheten räknas medsols från entrén. Rum 1 är första sovrummet räknat från vänster.

Tillägg till Besiktningsprotokoll

Om du som nyinflyttad hyresgäst upptäcker anmärkningar eller skador som inte finns noterade i besiktningsprotokollet ska dessa anmälas till hyresvärden inom fjorton (14) dagar efter tillträdesdatumet. Dessa kommer att registreras som tillägg till besiktningsprotokollet. För att anmäla tillägg kontaktar du oss på svenskabostader.se eller genom om att ringa vårt Kundcenter.