

Besiktningsprotokoll

2026-04-01

Inflyttande

		Objektsnr 11810017		
		Lägenheten var vid besiktningen <input checked="" type="checkbox"/> Tom <input type="checkbox"/> Möblerad		
Adress Solhems Hagväg 43 BV tr	Postnummer och ort 16356 Spånga	Hyresgäst närvarande vid besiktning <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej		
Besiktningdag 20260401	Inflyttningsdatum	Avflyttningsdatum 20260430	Byggår 0	Typ 3 rum och kök

Ej åtg= Åtgärdas ej
Åtg HG = Åtgärdas av hyresgäst
Bet HG = Avflyttande hyresgäst debiteras
Åtg HV = Åtgärdas av hyresvärd

Mindre fel som inte är av akut karaktär har inte noterats i protokollet.

Utrymme/enhet	Kommentar	Anmärkning	Status
---------------	-----------	------------	--------

Hall

Vägg	Avskavd tapet samt slitage förekommer		Ej Åtg
Vägg	Spegelvägg finns monterad på vägg		Åtg HG
Vägg	Finns en skada i dörrlisten intill klädkammaren		Ej Åtg
Vägg	Borrhål förekommer		Ej Åtg

Badrum**Kök****Vardagsrum****Klädkammare****Grovkök****Rum 1****Rum 2****Balkong****Objektet****Lägenhetsförråd, källare**

Inflyttande hyresgäst:

Besiktningssman: Mirzad Kartal

Anmärkningar på lägenheten skall göras inom skälig tid räknat fr o m inflyttningsdagen. Vid tillämpning kommer hyresvärden att i normalfallet anse att 8 dagar skall utgöra skälig tid.

Rummens numrering:

Sovrummen i lägenheten räknas medsols från entrén. Rum 1 är det första sovrummet räknat ifrån vänster.

AB Stockholmshem

Box 2051, 127 02 Skärholmen • Tel 08-508 39 000

epost@stockholmshem.se • www.stockholmshem.se • Orgnr 5560359555

Sida 1 av 1