



Frågebatteri för visning på ritning

Grunduppgifter

Lägenhetsnummer	75082002
Adress	Pryssgränd 3A
Byggnadsår	1888
Var i huset är bostaden placerad?	2tr
Vilket väderstreck är bostaden placerat i?	Norrläge
Finns ritning?	Ja, stämmer med verkligheten
Finns besiktningsprotokoll?	Ja

Bostadens skick

Hur är bostadens skick?	Normalt. Underhållsperiod för rum om ca 3 år.
Kommer något att åtgärdas?	Nej
Vad är det för ytskikt i badrum?	Klinker/Kakel

Bostadens utrustning

Vilken typ av ventilation finns i lägenheten?	Mekanisk frånluft
Finns det spiskåpa?	Ja, utan motor
Har bostaden balkong?	Nej
Finns förråd?	Ja, på vinden
Har bostaden säkerhetsdörr?	Nej, ej möjligt
Vilken typ av golv har bostaden?	Linoleum och parkett
Finns tvättmaskin i bostaden?	Nej, ej möjligt
Finns golvdiskmaskin?	Nej, men möjligt
Vad är det för typ av kyl/frys?	Kombiskåp
Går det beställa större kyl/frys?	Nej

Fastigheten

Har stambyte genomförts i fastigheten?	Ja, inom de senaste 5 åren
Finns tvättstuga i fastigheten?	Ja
Finns hiss i fastigheten?	Nej
Finns tjänster som bredband, tv och telefoni?	Ja, öppet fibernät

Anpassningar & Övriga frågor

Finns parkeringsmöjligheter i närheten? (Ledig plats inte kan garanteras)	Gatuparkering
Vilken typ av parkeringstillbehör finns?	Uppgift saknas
Värme	Varmhyra
Övrigt	Tvättstuga på Pryssgränd 1. Lägenheten har Säkerhetsgrind.