

Besiktningssprotokoll

2022-06-27

Inflyttande

Inflyttande hyresgäst		Objektsnr 06380001		
		Lägenheten var vid besiktningen <input checked="" type="checkbox"/> Tom <input type="checkbox"/> Möblerad		
Adress Kvarnhagsgatan 32 BV tr		Postnummer och ort 16554 Hässelby	Hyresgäst närvarande vid besiktning <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	
Besiktningdag 20220621	Inflyttningsdatum	Avflyttningsdatum 20220831	Byggår 0	Typ 2 rum och kök

Ej åtg= Åtgärdas ej

Åtg HG = Åtgärdas av hyresgäst

Bet HG = Avflyttande hyresgäst debiteras

Åtg HV = Åtgärdas av hyresvärd

Mindre fel som inte är av akut karaktär har inte noterats i protokollet.

Utrymme/enhet	Kommentar	Anmärkning	Status
Tambur			
Badrum			
Tvättställ std vit 1-	Tvättställ bytes		Åtg HV
Kök			
Vardagsrum			
Klädkammare			
Rum 1			
Balkong			
Allmänt i balkongen	Trall hyresgästs installation		Ej Åtg
Objektet			
Allmänt i bostaden	Persienner ingår ej i avtalet		Ej Åtg
Allmänt i bostaden	Innerdörrar har klisterpapper		Ej Åtg
Lägenhetsförråd, källare			

Inflyttande hyresgäst:

Besiktningssman: SH-Besiktning Hässelby Gård

Anmärkningar på lägenheten skall göras inom skälig tid räknat fr o m inflyttningsdagen. Vid tillämpning kommer hyresvärden att i normalfallet anse att 8 dagar skall utgöra skälig tid.

Rummens numrering:

Sovrummen i lägenheten räknas medsols från entrén. Rum 1 är det första sovrummet räknat ifrån vänster.

AB Stockholmshem

Besöksadress Hornsgatan 128, 102 71 Stockholm • Tel 08-508 39 000 • Fax 08-508 39 099

epost@stockholmshem.se • www.stockholmshem.se • Orgnr 5560359555

Sida 1 av 1