

# Besiktningssprotokoll

2022-09-07

Inflyttande

Inflyttande hyresgäst		Objektsnr 03620288		
		Lägenheten var vid besiktningen <input checked="" type="checkbox"/> Tom <input type="checkbox"/> Möblerad		
Adress Gröndalsvägen 122 BV tr	Postnummer och ort 11768 Stockholm	Hyresgäst närvarande vid besiktning <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej		
Besiktningdag 20220906	Inflyttningsdatum	Avflyttningsdatum 20221031	Byggår 0	Typ 1 rum och kök

Ej åtg= Åtgärdas ej  
Åtg HG = Åtgärdas av hyresgäst  
Bet HG = Avflyttande hyresgäst debiteras  
Åtg HV = Åtgärdas av hyresvärd

Mindre fel som inte är av akut karaktär har inte noterats i protokollet.

Utrymme/enhet	Kommentar	Anmärkning	Status
<b>Tambur</b>			
Golvatta	Matta fåtal repor/slitet. VLU gäller		Ej Åtg
<b>Kaprum</b>			
<b>Badrum</b>			
<b>Kök</b>			
Golvatta	Matta fåtal repor/slitet VLU gäller		Ej Åtg
Köksluckor, lådfronter	Justering av köksskåp ovanpå samt under kylskåp.		Åtg HV
<b>Vardagsrum</b>			
Golvatta	Matta fåtal repor/slitet VLU gäller		Ej Åtg
Vägg	Flertalet hål i vägg. VLU gäller.		Ej Åtg
<b>Objektet</b>			
Allmänt i bostaden	Brandvarnare OK. Persienner och polislås ej SH-ansvar		Ej Åtg
<b>Lägenhetsförråd, källare</b>			

Inflyttande hyresgäst:

Besiktningssman: SH-Besiktning Aspudden, Gröndal

Anmärkningar på lägenheten skall göras inom skälig tid räknat fr o m inflyttningsdagen. Vid tillämpning kommer hyresvärden att i normalfallet anse att 8 dagar skall utgöra skälig tid.

Rummens numrering:

Sovrummen i lägenheten räknas medsols från entrén. Rum 1 är det första sovrummet räknat ifrån vänster.

AB Stockholmshem

Besöksadress Hornsgatan 128, 102 71 Stockholm • Tel 08-508 39 000 • Fax 08-508 39 099

epost@stockholmshem.se • www.stockholmshem.se • Orgnr 5560359555

Sida 1 av 1