

## Besiktningssprotokoll

Inflyttande

|   |  |  |
|---|--|--|
| Internt kundnummer, inflyttande hyresgäst |  | Objektsnummer<br>59561213  |
| Adress<br>Albanovägen 5 2 tr              | Postnummer och ort<br>11419 Stockholm  | Lägenheten var vid besiktningen<br><input type="checkbox"/> Tom <input checked="" type="checkbox"/> Möblerad |
| Besiktningdatum<br>20260519               | Säkerhetsdörr<br><input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej       | Hyresgäst närvarande vid besiktning<br><input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej   |
| Typ<br>1 rum och kök, studentbostad       | Area kvm<br>21.0   | Byggår<br>2022   |
| Inflyttningsdatum<br>20221004             | Avflyttningsdatum<br>20260630  | Egenkontroll el/teleanläggning<br><input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej        |
| Besiktningansvarig<br>Dakaz Ysain         | Ritning säkerställd<br><input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | Brandvarnare kontrollerad<br><input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej             |

Ej åtg = Åtgärdas ej

Åtg HG innan avflytt = Åtgärdas av hyresgäst innan avflyttning

Åtg HV innan avflytt = Åtgärdas av hyresvärd innan avflyttning

Åtg HV efter avflytt = Åtgärdas av hyresvärd efter avflyttning

| Utrymme/enhet          | Anmärkning   | Beskrivning  | Status               |
|------------------------|--|--------------|----------------------|
| <b>Badrum</b>          |  |              |                      |
| Badrumsskåp            | Utan anmärkning                                      |              | Ej Åtg               |
| Tvättställ/handfat     | Utan anmärkning                                      |              | Ej Åtg               |
| WC-stol                | Utan anmärkning                                      |              | Ej Åtg               |
| <b>Hall</b>            |  |              |                      |
| Golv, linoleum         | Utan anmärkning                                      |              | Ej Åtg               |
| Lägenhetsdörr          | Insynsskydd ovanför ytterdörr tas bort               |              | Åtg HG innan avflytt |
| <b>OBJEKTET</b>        |  |              |                      |
| Allmänt i bostaden     | Bostaden skall flyttstädas grundligt vid avflyttning |              | Åtg HG innan avflytt |
| <b>Pentry</b>          |  |              |                      |
| Kyl/Frys               | Utan anmärkning                                      |              | Ej Åtg               |
| Köksluckor, lådfronter | Mindre skada i nedre lådfront                        |              | Ej Åtg               |
| Spis, glashäll         | Utan anmärkning                                      |              | Ej Åtg               |
| Spisfläkt              | Utan anmärkning                                      |              | Ej Åtg               |
| <b>Rum</b>             |  |              |                      |
| Golv, linoleum         | Utan anmärkning                                      |              | Ej Åtg               |
| Vägg målad             | Tavelkrokar tas bort                                 | Vägg-1 och 3 | Åtg HG innan avflytt |

**Utan anmärkning** - Ingen anmärkning. Åtgärdas ej.

**Normalslitage** - Visst slitage förekommer. Anses som normalt sett till när enheten installerades. Åtgärdas ej.

**Överslitage/Skada** - Slitaget bedöms som högre än normalt sett till är enheten installerades alternativt är en skada.

**Ej standardutrustning** - Persienner är ej standardutrustning i objektet och service och underhåll ingår ej.

Övriga enheter/installationer med denna notering är sådant som hyresvärden inte har installerat, och därmed ej ansvarar för service eller utbyte.

#### **Rummens numrering**

Rummen i lägenheten räknas medsols från entrén. Rum 1 är första sovrummet räknat från vänster.

#### **Tillägg till Besiktningsprotokoll**

Om du som nyinflyttad hyresgäst upptäcker anmärkningar eller skador som inte finns noterade i besiktningsprotokollet ska dessa anmälas till hyresvärden inom fjorton (14) dagar efter tillträdesdatumet. Dessa kommer att registreras som tillägg till besiktningsprotokollet. För att anmäla tillägg kontaktar du oss på [svenskabostader.se](http://svenskabostader.se) eller genom om att ringa vårt Kundcenter.