



EGENKONTROLL
EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Lägenheter
59180015

Upprättad: 2024-12-16

Kvarter/ adress Roslagstullsbacken 41	Avflyttnings Besiktning ansvarig Mathias Ejdersand			
Lägenhet nr 59180015	Centrallittera	Ja	Nej	Sign.
Apparater				
Uttag, strömbrytare och lampputtag är hela och sitter rakt och ordentligt fastsatta.		x		
Armaturer och ljuskällor, spisfläkt belysning fungerar.		x		
Spisuttaget är helt, tipskydd och spis testas av.		x		
Brandvarnare sitter uppsatta.		x		
Central				
Jordfelsbrytare ska lösas ut med test knappen.		x		
Finns gruppförteckning.		x		
Kontrollera att säkringar och propphuvar är hela.		x		
Provning				
Spänningsprovning av uttag utförd med godkänd vägguttagsprovare.		x		
Brandvarnare, batteritest utförd.		x		
Egna enklare elarbeten utförs enligt Elsäkerhetsverkets hemsida.				
https://www.elsakerhetsverket.se/kopplasakert/				
Elarbeten utförs endast när Huvudbrytaren är avstängd, eller rätt säkring avslagen.				
Större elarbeten.				
Ramavtalad elentreprenör ska avropas.				