

## Besiktningssprotokoll

Inflyttande

Internt kundnummer, inflyttande hyresgäst		Objektsnummer 74385046
Adress Kristinehovsgatan 12D 4 tr	Postnummer och ort 11729 Stockholm	Lägenheten var vid besiktningen <input checked="" type="checkbox"/> Tom <input type="checkbox"/> Möblerad
Besiktningdatum	Säkerhetsdörr <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Hyresgäst närvarande vid besiktning <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Typ 1 rum och kök, studentbostad	Area kvm 30.0	Byggår 2024
Inflyttningsdatum 20240906	Avflyttningsdatum 20260531	Egenkontroll el/teleanläggning <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Besiktningansvarig Daniel Claesson	Ritning säkerställd <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Brandvarnare kontrollerad <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Ej åtg = Åtgärdas ej

Åtg HG innan avflytt = Åtgärdas av hyresgäst innan avflytning

Åtg HV innan avflytt = Åtgärdas av hyresvärd innan avflytning

Åtg HV efter avflytt = Åtgärdas av hyresvärd efter avflytning

Utrymme/enhet	Anmärkning	Beskrivning	Status
<b>Badrum</b>			
Dusch	Ostädat	Städas	Åtg HV efter avflytt
Golv, klinker	Ostädat	Städas	Åtg HV efter avflytt
Tvättställ/handfat	Ostädat	Städas	Åtg HV efter avflytt
WC-stol	Ostädat	Städas	Åtg HV efter avflytt
Vägg, kaklad	Ostädat	Städas	Åtg HV efter avflytt
<b>Hall</b>			
Golv, linoleum	Normalslitage		Ej Åtg
Vägg målad	Normalslitage	Mindre märken vägg 1, 2,3, 4	Ej Åtg
<b>Kök</b>			
Golv, linoleum	Normalslitage		Ej Åtg
Golv, linoleum	Ostädat	Städas	Åtg HV efter avflytt
Kyl/Frys	Dålig lukt samt mögel	Städas	Åtg HV efter avflytt
Vägg målad	Normalslitage		Ej Åtg
<b>Rum</b>			
Golv, linoleum	Normalslitage		Ej Åtg
Golv, linoleum	Ostädat	Städas	Åtg HV efter avflytt
Vägg målad	Normalslitage	Nyansskillnad efter möbler samt märke	Ej Åtg

**Utan anmärkning** - Ingen anmärkning. Åtgärdas ej.

**Normalslitage** - Visst slitage förekommer. Anses som normalt sett till när enheten installerades. Åtgärdas ej.

**Överslitage/Skada** - Slitaget bedöms som högre än normalt sett till är enheten installerades alternativt är en skada.

**Ej standardutrustning** - Persienner är ej standardutrustning i objektet och service och underhåll ingår ej.

Övriga enheter/installationer med denna notering är sådant som hyresvärden inte har installerat, och därmed ej ansvarar för service eller utbyte.

#### **Rummens numrering**

Rummen i lägenheten räknas medsols från entrén. Rum 1 är första sovrummet räknat från vänster.

#### **Tillägg till Besiktningsprotokoll**

Om du som nyinflyttad hyresgäst upptäcker anmärkningar eller skador som inte finns noterade i besiktningsprotokollet ska dessa anmälas till hyresvärden inom fjorton (14) dagar efter tillträdesdatumet. Dessa kommer att registreras som tillägg till besiktningsprotokollet. För att anmäla tillägg kontaktar du oss på [svenskabostader.se](http://svenskabostader.se) eller genom om att ringa vårt Kundcenter.