

Besiktningsprotokoll

2026-06-04

Inflyttande

Internt kundnummer, inflyttande hyresgäst		Objektsnummer 63131627
Adress Sankt Göransgatan 95 6 tr	Postnummer och ort 11245 Stockholm	Lägenheten var vid besiktningen ☐ Tom ☒ Möblerad
Besiktningsdatum 20260604	Säkerhetsdörr ☒ Ja ☐ Nej	Hyresgäst närvarande vid besiktning ☐ Ja ☒ Nej
Typ 1 rum och kök, studentbostad	Area kvm 42.0	Byggår 2017
Inflyttningsdatum 20230501	Avflyttningsdatum 20260731	Egenkontroll el/teleanläggning ☒ Ja ☐ Nej
Besiktningsansvarig Daniel Claesson	Ritning säkerställd ☒ Ja ☐ Nej	Brandvarnare kontrollerad ☒ Ja ☐ Nej

Ej åtg = Åtgärdas ej
Åtg HG innan avflytt = Åtgärdas av hyresgäst innan avflyttning
Åtg HV innan avflytt = Åtgärdas av hyresvärd innan avflyttning
Åtg HV efter avflytt = Åtgärdas av hyresvärd efter avflyttning

Utrymme/enhet	Anmärkning	Beskrivning	Status
Duschrum			
Badkar/Dusch	Duschväggar smutsiga	Rengörs grundligt	Åtg HG innan avflytt
Kök			
Bänkskiva	Normalslitage	Mindre märken	Ej Åtg
Köksluckor, lådfronter	Normalslitage	Mindre vätskador	Ej Åtg
Köksskåp, stomme	Kyl/frys	Översta fryslåda saknas. Återställs	Åtg HG innan avflytt
Köksskåp, stomme	Sprickor	Två fryslådor	Ej Åtg
Kapprum			
Golv, linoleum	Normalslitage		Ej Åtg
Säkerhetsdörr,	Lock tittöga	Saknas	Ej Åtg
Objektet			
Allmänt i bostaden	Besiktning godkänd	Avflyttande ska städa ur lägenheten grundligt innan avflytt	Åtg HG innan avflytt
Vardagsrum			
Golv, linoleum	Normalslitage		Ej Åtg
Vägg	Fläckar och kitt	Avlägsnas och Avfläckas i flyttstäd	Åtg HG innan avflytt

Utan anmärkning - Ingen anmärkning. Åtgärdas ej.

Normalslitage - Visst slitage förekommer. Anses som normalt sett till när enheten installerades. Åtgärdas ej.

Överslitage/Skada - Slitage bedöms som högre än normalt sett till är enheten installerades alternativt är en skada.

Ej standardutrustning - Persienner är ej standardutrustning i objektet och service och underhåll ingår ej.

Övriga enheter/installationer med denna notering är sådant som hyresvärden inte har installerat, och därmed ej ansvarar för service eller utbyte.

Rummens numrering

Rummen i lägenheten räknas medsols från entrén. Rum 1 är första sovrummet räknat från vänster.

Tillägg till Besiktningsprotokoll

Om du som nyinflyttad hyresgäst upptäcker anmärkningar eller skador som inte finns noterade i besiktningsprotokollet ska dessa anmälas till hyresvärden inom fjorton (14) dagar efter tillträdesdatumet. Dessa kommer att registreras som tillägg till besiktningsprotokollet. För att anmäla tillägg kontaktar du oss på svenskabostader.se eller genom om att ringa vårt Kundcenter.