

Besiktningsprotokoll

2026-06-30

Inflyttande

Internt kundnummer, inflyttande hyresgäst		Objektsnummer 59581306
Adress Albanovägen 21 3 tr	Postnummer och ort 11419 Stockholm	Lägenheten var vid besiktningen ☐ Tom ☒ Möblerad
Besiktningsdatum 20260630	Säkerhetsdörr ☒ Ja ☐ Nej	Hyresgäst närvarande vid besiktning ☐ Ja ☒ Nej
Typ 1 rum och kök, studentbostad	Area kvm 21.0	Byggår 2021
Inflyttningsdatum 20240601	Avflyttningsdatum 20260831	Egenkontroll el/teleanläggning ☒ Ja ☐ Nej
Besiktningsansvarig Rebin Ståhl	Ritning säkerställd ☒ Ja ☐ Nej	Brandvarnare kontrollerad ☒ Ja ☐ Nej

Ej åtg = Åtgärdas ej
Åtg HG innan avflytt = Åtgärdas av hyresgäst innan avflyttning
Åtg HV innan avflytt = Åtgärdas av hyresvärd innan avflyttning
Åtg HV efter avflytt = Åtgärdas av hyresvärd efter avflyttning

Utrymme/enhet	Anmärkning	Beskrivning	Status
Badrum			
Tvättstall/handfat	Normalt slitage	Liten emaljskada på tvättstall	Ej Åtg
Hall			
Lägenhetsdörr		Tidigare skada/lagning på dörrblad insida.	Ej Åtg
Lägenhetsdörr		Repa vid slutbleck utsida dörr.	Ej Åtg
Vägg målad	Normalt slitage	Slitage på vägg 1	Ej Åtg
Pentry			
Diskbänk	Från tidigare besiktningsprotokoll	Fuktskada	Ej Åtg
Kyl/Frys	Från tidigare besiktningsprotokoll	Fryslåda saknas	Ej Åtg
Kyl/Frys	Från tidigare besiktningsprotokoll	Repa/märke	Ej Åtg
Köksluckor, lådfronter	Från tidigare besiktningsprotokoll	Små skador/färgsläpp på lådfronter	Ej Åtg

Utan anmärkning - Ingen anmärkning. Åtgärdas ej.
Normalslitage - Visst slitage förekommer. Anses som normalt sett till när enheten installerades. Åtgärdas ej.
Överslitage/Skada - Slitaget bedöms som högre än normalt sett till är enheten installerades alternativt är en skada.
Ej standardutrustning - Persienner är ej standardutrustning i objektet och service och underhåll ingår ej.
Övriga enheter/installationer med denna notering är sådant som hyresvärden inte har installerat, och därmed ej ansvarar för service eller utbyte.

Rummens numrering
Rummen i lägenheten räknas medsols från entrén. Rum 1 är första sovrummet räknat från vänster.

Tillägg till Besiktningsprotokoll

Om du som nyinflyttad hyresgäst upptäcker anmärkningar eller skador som inte finns noterade i besiktningsprotokollet ska dessa anmälas till hyresvärden inom fjorton (14) dagar efter tillträdesdatumet. Dessa kommer att registreras som tillägg till besiktningsprotokollet. För att anmäla tillägg kontaktar du oss på svenskabostader.se eller genom om att ringa vårt Kundcenter.