

Besiktningsprotokoll

2026-07-07

Inflyttande

Internt kundnummer, inflyttande hyresgäst		Objektsnummer 57071361
Adress Värtavägen 60 1 tr	Postnummer och ort 11538 Stockholm	Lägenheten var vid besiktningen ☐ Tom ☒ Möblerad
Besiktningsdatum 20260707	Säkerhetsdörr ☒ Ja ☐ Nej	Hyresgäst närvarande vid besiktning ☒ Ja ☐ Nej
Typ 1 rum och kokvrå, studentbostad	Area kvm 23.0	Byggår 2007
Inflyttningsdatum 20250201	Avflyttningsdatum 20260831	Egenkontroll el/teleanläggning ☒ Ja ☐ Nej
Besiktningsansvarig Rebin Ståhl	Ritning säkerställd ☒ Ja ☐ Nej	Brandvarnare kontrollerad ☐ Ja ☒ Nej

Ej åtg = Åtgärdas ej
Åtg HG innan avflytt = Åtgärdas av hyresgäst innan avflyttning
Åtg HV innan avflytt = Åtgärdas av hyresvärd innan avflyttning
Åtg HV efter avflytt = Åtgärdas av hyresvärd efter avflyttning

Utrymme/enhet	Anmärkning	Beskrivning	Status
Allrum			
Vägg	Normalslitage	Vägg 1 fondvägg övriga väggar gamla borrhål	Ej Åtg
Badrum			
Badrumsskåp	Normalslitage	Fuktskadad	Ej Åtg
Hall			
Golv, linoleum		Missfärgningar	Ej Åtg
Kök			
Golv, linoleum		Golv under kyl/frys är skadat/slitet	Ej Åtg
Golv, linoleum		Brandvarnare ska sättas dit innan avflytt	Åtg HG innan avflytt
Kyl/Frys		Sprickor på kyl/frys	Ej Åtg
Kyl/Frys	NY HG kan felanmäla	Kyllåda trasig/sprucken	Felanm
Köksluckor, lådfronter		Färgsläpp/repor på insida kökslucka under diskbänk	Ej Åtg
Objektet			
Allmänt i bostaden	Risk för debitering	Grundlig flyttstäd ska genomföras innan avflytt inkl väggar	Åtg HG innan avflytt

Utan anmärkning - Ingen anmärkning. Åtgärdas ej.

Normalslitage - Visst slitage förekommer. Anses som normalt sett till när enheten installerades. Åtgärdas ej.

Överslitage/Skada - Slitaget bedöms som högre än normalt sett till är enheten installerades alternativt är en skada.

Ej standardutrustning - Persienner är ej standardutrustning i objektet och service och underhåll ingår ej.

Övriga enheter/installationer med denna notering är sådant som hyresvärden inte har installerat, och därmed ej ansvarar för service eller utbyte.

Rummens numrering

Rummen i lägenheten räknas medsols från entrén. Rum 1 är första sovrummet räknat från vänster.

Tillägg till Besiktningsprotokoll

Om du som nyinflyttad hyresgäst upptäcker anmärkningar eller skador som inte finns noterade i besiktningsprotokollet ska dessa anmälas till hyresvärden inom fjorton (14) dagar efter tillträdesdatumet. Dessa kommer att registreras som tillägg till besiktningsprotokollet. För att anmäla tillägg kontaktar du oss på svenskabostader.se eller genom om att ringa vårt Kundcenter.