

Frågebatteri för visning på ritning

(Svar som gäller lgh är i kryssat. Flera kryss är möjligt)

Lägenhetsnummer:15080819

Adress:Friherregatan 1A 6TR

När renoverades bostaden senast? Det mesta är gjort 2018. Dock inte v-rum parkett som gjordes 1993, badrum 1993, klädkammare 1993

Byggnadsår? 50 talet

Vilket läge är bostaden i? (väderstreck)_____

Var i huset är bostaden placerad? 6TR

Hur är standarden?(tex, slitna tapeter/golv, rökare, husdjur) Relativt fint, syns såklart att lägenheten bebotts tidigare, diverse borrhål som är spacklade och parkettgolv i v-rum något repigt och märken.

Kommer något att åtgärdas? Nej

Finns besiktningsprotokoll?

Ja ☒x Nej ☐

Ingår el i hyran?

Ja ☐ Nej ☒x

Ingår värme i hyran?

Ja ☒x Nej ☐

Har bostaden balkong?

Ja ☒x (2 stycken) Nej ☐

Har bostaden säkerhetsdörr?

Ja ☒ Nej, ej möjligt ☐ Nej, men möjligt ☐



Svenska Bostäder **Finns förråd?**

Källare ☒ Vind ☐ I lägenhet ☐ Nej ☐

Vilket typ av golv har bostaden?

Linoleum ☒ Laminat ☐ Parkett ☒ Annat ☐

Finns tvättstuga i huset?

Ja ☒ Nej, men i när område ☐ Nej ☐

Finns tvättmaskin i bostaden?

Ja ☐ Nej, ej möjligt ☐ Nej, men möjligt ☒

Ytskikt i badrum

Klinker ☒ Kakel ☒ Våtrumsmatta ☐ Annat ☐

Badkar eller dusch?

Badkar ☒ Dusch ☐

Finns golvdiskmaskin?

Ja ☐ Nej, ej möjligt ☐ Nej, men möjligt ☒

Kyl/frys

Kyl m frysack ☒ Kombiskåp ☐ Sida vid sida ☐

Går det att beställa större kyl-frys?

Ja ☐ Nej ☒

Vilken typ av spis är det?

Elspis ☒ Gasspis ☐

Finns det hiss?

Nej ☐ Ja ☒ (ca kvm)

Tillgänglighet? Trappor till;

Port ☐ Hiss ☐ Tvättstuga ☐



Är huset stambytt?

Nej ☐ Ja ☒ (Genomfört år)

TV/Data

Fiber (öppen) ☒ Comhem ☒

Parkeringsmöjligheter i närheten?

Ytparkering ☒ Ytp. m motorvärmare ☐ Kallgarage ☒ Varmgarage

☒ (ledig plats garanteras ej)

Övrig info: _____
