

Besiktningsprotokoll

2022-08-09

Inflyttande

Inflyttande hyresgäst		Objektsnr 02510149		
		Lägenheten var vid besiktningen ☒ Tom ☐ Möblerad		
Adress Gröndalsvägen 26 1 tr	Postnummer och ort 11766 Stockholm	Hyresgäst närvarande vid besiktning ☐ Ja ☒ Nej		
Besiktningdag 20220809	Inflyttningsdatum	Avflyttningsdatum 20221031	Byggår 0	Typ 1 rum och kök

Ej åtg= Åtgärdas ej
Åtg HG = Åtgärdas av hyresgäst
Bet HG = Avflyttande hyresgäst debiteras
Åtg HV = Åtgärdas av hyresvärd

Mindre fel som inte är av akut karaktär har inte noterats i protokollet.

Utrymme/enhet	Kommentar	Anmärkning	Status
Badrum			
Kök			
Parkett, ek	Slitet/små repor, VLU gäller		Ej Åtg
Vardagsrum			
Parkett, ek	Slitet/små repor, VLU gäller		Ej Åtg
Klädkammare			
Hall			
Parkett, ek	Små repor VLU gäller		Ej Åtg
Balkong			
Objektet			
Allmänt i bostaden	Brandvarnare OK, Persiennier och polislås ej SH ansvar		Ej Åtg
Lägenhetsförråd, källare			

Inflyttande hyresgäst:

Besiktningsman: SH-Besiktning Aspudden, Gröndal

Anmärkningar på lägenheten skall göras inom skälig tid räknat från inflyttningsdagen. Vid tillämpning kommer hyresvärden att i normalfallet anse att 8 dagar skall utgöra skälig tid.

Rummens numrering:

Sovrummen i lägenheten räknas medsols från entrén. Rum 1 är det första sovrummet räknat ifrån vänster.

AB Stockholmshem

Besöksadress Hornsgatan 128, 102 71 Stockholm • Tel 08-508 39 000 • Fax 08-508 39 099

epost@stockholmshem.se • www.stockholmshem.se • Orgnr 5560359555

Sida 1 av 1