

Besiktningsprotokoll

2026-09-04

Inflyttande

			Objektsnr 04310047	
			Lägenheten var vid besiktningen ☐ Tom ☒ Möblerad	
Adress Götgatan 91B 2 tr		Postnummer och ort 11662 Stockholm	Hyresgäst närvarande vid besiktning ☒ Ja ☐ Nej	
Besiktningsdag 20260903	Inflyttningsdatum	Avflyttningsdatum TV	Byggår 0	Typ 1 rum och kök

Ej åtg = Åtgärdas ej
Åtg HG = Åtgärdas av hyresgäst
Bet HG = Avflyttande hyresgäst debiteras
Åtg HV = Åtgärdas av hyresvärd

Mindre fel som inte är av akut karaktär har inte noterats i protokollet.

Utrymme/enhet	Kommentar	Anmärkning	Status
Tambur			
Parkett, ek	Utan anmärkning		Ej Åtg
Vägg	Fåtal märken		Ej Åtg
Tak	Milda sättningar		Ej Åtg
Badrum			
Badkar standard vit	På plats		Ej Åtg
Vägg, tak, snick,	1st märke i tak		Ej Åtg
Allmänt i våtutrymmet	Inga synliga skador på kakel, klinker och porslin		Ej Åtg
Kökvrå			
Elspis Elektrolux EKI	Komplett		Ej Åtg
Kyl-Frys Electrolux	Komplett		Ej Åtg
Parkett, ek	Flertalet mindre märken		Ej Åtg
Vägg	Fåtal märken		Ej Åtg
Köksluckor, lådfronter	Längst ned till höger: lucka saknas		Ej Åtg
Vardagsrum			
Parkett, ek	Fåtal märken och repor		Ej Åtg
Vägg	Flertalet mindre märken		Ej Åtg
Balkong			
Objektet			
Allmänt i bostaden	OBS! Lägenheten tas i befintligt skick. Inga åtgärder av SH. För underhåll av ytskikt som t.ex. golv och väggar så hänvisas hg till VLU. Persienner underhålls ej av SH. Lägenhet godkänd för uthyrning.		Ej Åtg
Lägenhetsförråd, källare			

Inflyttande hyresgäst:

Besiktningsman: William Bogosson

Anmärkningar på lägenheten skall göras inom skälig tid räknat fr o m inflyttningsdagen. Vid tillämpning kommer hyresvärden att i normalfallet anse att 8 dagar skall utgöra skälig tid.

Rummens numrering:

Sovrummen i lägenheten räknas medsols från entrén. Rum 1 är det första sovrummet räknat ifrån vänster.

AB Stockholmshem

Box 2051, 127 02 Skärholmen • Tel 08-508 39 000

epost@stockholmshem.se • www.stockholmshem.se • Orgnr 5560359555

Sida 2 av 2