

Besiktningsprotokoll

2026-09-25

Inflyttande

Internt kundnummer, inflyttande hyresgäst		Objektsnummer 21020376
Adress Sibeliusgången 10 9 tr	Postnummer och ort 16473 Kista	Lägenheten var vid besiktningen ☐ Tom ☒ Möblerad
Besiktningsdatum 20260924	Säkerhetsdörr ☒ Ja ☐ Nej	Hyresgäst närvarande vid besiktning ☒ Ja ☐ Nej
Typ 2 rum och kök	Area kvm 61.0	Byggår 1975
Inflyttningsdatum 20200301	Avflyttningsdatum 20261031	Egenkontroll el/teleanläggning ☒ Ja ☐ Nej
Besiktningsansvarig Lars Englund	Ritning säkerställd ☒ Ja ☐ Nej	Brandvarnare kontrollerad ☒ Ja ☐ Nej

Ej åtg = Åtgärdas ej
Åtg HG innan avflytt = Åtgärdas av hyresgäst innan avflyttning
Åtg HV innan avflytt = Åtgärdas av hyresvärd innan avflyttning
Åtg HV efter avflytt = Åtgärdas av hyresvärd efter avflyttning

Utrymme/enhet	Anmärkning	Beskrivning	Status
Badrum			
Badkar/Dusch	utan anmärkning		Ej Åtg
Badrumsskåp	utan anmärkning		Ej Åtg
Golv, klinker	utan anmärkning		Ej Åtg
Innerdörr	överslitage	dörrblad hål/spacklat	Åtg HG innan avflytt
Tak	utan anmärkning		Ej Åtg
Tvättställ/handfat	utan anmärkning		Ej Åtg
WC-stol	utan anmärkning		Ej Åtg
Vägg	utan anmärkning		Ej Åtg
Hall			
Golv, parkett	utan anmärkning		Ej Åtg
Hatthylla	utan anmärkning		Ej Åtg
Klinkerruta i hall	utan anmärkning		Ej Åtg
Säkerhetsdörr,	utan anmärkning		Ej Åtg
Tak	utan anmärkning		Ej Åtg
Vägg	normalslitage	märke vägg 2	Ej Åtg

Kök

Bänkskiva	bänkskivor bytes		Åtg HV efter avflytt
Diskbänk	buckla framkant		Ej Åtg
Frys	frys bytes		Åtg HV efter avflytt
Golv, linoleum	utan anmärkning		Ej Åtg
Kylskåp	kylskåp bytes		Åtg HV efter avflytt
Köksluckor, lådfronter		luckor under diskbänk åtgärdas	Åtg HV efter avflytt
Spis med håll	normalslitage	förslitningsmärke håll	Ej Åtg
Spisfläkt	utan anmärkning		Ej Åtg
Tak	utan anmärkning		Ej Åtg
Vägg	normalslitage	märke vägg 2	Ej Åtg

Sovrum 1

Parkett H2, rumsyta	utan anmärkning		Ej Åtg
Tak	utan anmärkning		Ej Åtg
Vägg	utan anmärkning		Ej Åtg

Vardagsrum

Golv, parkett	utan anmärkning		Ej Åtg
Tak	utan anmärkning		Ej Åtg
Vägg	överslitage	skada/märke vägg 3	Åtg HG innan avflytt

Utan anmärkning - Ingen anmärkning. Åtgärdas ej.

Normalslitage - Visst slitage förekommer. Anses som normalt sett till när enheten installerades. Åtgärdas ej.

Överslitage/Skada - Slitaget bedöms som högre än normalt sett till är enheten installerades alternativt är en skada.

Ej standardutrustning - Persienner är ej standardutrustning i objektet och service och underhåll ingår ej.

Övriga enheter/installationer med denna notering är sådant som hyresvärden inte har installerat, och därmed ej ansvarar för service eller utbyte.

Rummens numrering

Rummen i lägenheten räknas medsols från entrén. Rum 1 är första sovrummet räknat från vänster.

Tillägg till Besiktningsprotokoll

Om du som nyinflyttad hyresgäst upptäcker anmärkningar eller skador som inte finns noterade i besiktningsprotokollet ska dessa anmälas till hyresvärden inom fjorton (14) dagar efter tillträdesdatumet. Dessa kommer att registreras som tillägg till besiktningsprotokollet. För att anmäla tillägg kontaktar du oss på svenskabostader.se eller genom om att ringa vårt Kundcenter.