Besiktningsprotokoll

2026-11-03

Inflyttande

Internt kundnummer, inflyttande hyresgäst		Objektsnummer
		59550905
Adress Fakultetsgränd 8 -1 tr	Postnummer och ort 11419 Stockholm	Lägenheten var vid besiktningen [ ] Tom [X] Möblerad
Besiktningsdatum 20261103	Säkerhetsdörr [X] Ja [ ] Nej	Hyresgäst närvarande vid besiktning [ ] Ja [X] Nej
Typ 1 rum och kök, studentbostad	Area kvm 20.0	Byggår 2023
Inflyttningsdatum 20260101	Avflyttningsdatum 20261231	Egenkontroll el/teleanläggning [X] Ja [ ] Nej
Besiktningsansvarig Paula Espejo Orellana	Ritning säkerställd [X] Ja [ ] Nej	Brandvarnare kontrollerad [X] Ja [ ] Nej

Ej åtg = Åtgärdas ej
Åtg HG innan avflytt = Åtgärdas av hyresgäst innan avflyttning
Åtg HV innan avflytt = Åtgärdas av hyresvärd innan avflyttning
Åtg HV efter avflytt = Åtgärdas av hyresvärd efter avflyttning

Utrymme/enhet	Anmärkning	Beskrivning	Status
Badrum			
Badrumsskåp		Normalslitage	Ej Åtg
Blandare		Normalslitage	Ej Åtg
Duschblandare		Normalslitage	Ej Åtg
Duschvägg		Normalslitage	Ej Åtg
Golv, klinker		Normalslitage	Ej Åtg
Tak		Färg har flagnat	Felanm
Tvättställ/handfat		Normalslitage	Ej Åtg
WC-stol		Normalslitage	Ej Åtg
Vägg, kaklad		Normalslitage	Ej Åtg
Hall			
Lägenhetsdörr		Saknar kåpa till ringklocka, samt tublocket	Felanm
Tak		Normalslitage	Ej Åtg
Vägg målad		Normalslitage	Ej Åtg
Vägg målad		Ta ner draperi	Åtg HG innan avflytt

Pentry

Blandare	Normalslitage	Ej Åtg
Bänkbelysning	Normalslitage	Ej Åtg
Bänkskiva	Normalslitage	Ej Åtg
Bänkskiva	Normalslitage köksdörrar, kökslåda	Ej Åtg
Golv, linoleum	Normalslitage	Ej Åtg
Kyl/Frys	Normalslitage	Ej Åtg
Spis, induktionshäll	Normalslitage	Ej Åtg
Spisfläkt	Normalslitage	Ej Åtg
Tak	Normalslitage	Ej Åtg
Ugn	Normalslitage	Ej Åtg
Vägg målad	Ta ner tavla åtgärda eventuella hål	Åtg HG innan avflytt
Vägg målad	Normalslitage	Ej Åtg

Utan anmärkning - Ingen anmärkning. Åtgärdas ej.
Normalslitage - Visst slitage förekommer. Anses som normalt sett till när enheten installerades. Åtgärdas ej.
Överslitage/Skada - Slitaget bedöms som högre än normalt sett till är enheten installerades alternativt är en skada.
Ej standardutrustning - Persienner är ej standardutrustning i objektet och service och underhåll ingår ej.
Övriga enheter/installationer med denna notering är sådant som hyresvärden inte har installerat,
och därmed ej ansvarar för service eller utbyte.

Rummens numrering
Rummen i lägenheten räknas medsols från entrén. Rum 1 är första sovrummet räknat från vänster.

Tillägg till Besiktningsprotokoll

Om du som nyinflyttad hyresgäst upptäcker anmärkningar eller skador som inte finns noterade i besiktningsprotokollet ska dessa anmälas till hyresvärden inom fjorton (14) dagar efter tillträdesdatumet. Dessa kommer att registreras som tillägg till besiktningsprotokollet. För att anmäla tillägg kontaktar du oss på svenskabostader.se eller genom om att ringa vårt Kundcenter.