

Besiktningssprotokoll

2021-08-09

Inflyttande

| | | | | |
|--|-------------------------------|--|--|----------------------|
| Inflyttande hyresgäst Mindre renovering | | Objektsnr 06220218 | | |
| | | Lägenheten var vid besiktningen <input checked="" type="checkbox"/> Tom <input type="checkbox"/> Möblerad | | |
| Adress Bällstavägen 232 1 tr | | Postnummer och ort 16857 Bromma | Hyresgäst närvarande vid besiktning <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej | |
| Besiktningdag 20210512 | Inflyttningsdatum 20210801 | Avflyttningsdatum 20210731 | Byggår 0 | Typ 3 rum och kök |

Ej åtg= Åtgärdas ej
Åtg HG = Åtgärdas av hyresgäst
Bet HG = Avflyttande hyresgäst debiteras
Åtg HV = Åtgärdas av hyresvärd

Mindre fel som inte är av akut karaktär har inte noterats i protokollet.

| Utrymme/enhet | Kommentar | Anmärkning | Status |
|--------------------------|------------|------------|--------|
| Hall | | | |
| Badrum | | | |
| Separat WC | | | |
| Kök | | | |
| Vardagsrum | | | |
| Klädkammare | | | |
| Rum 1 | | | |
| Rum 2 | | | |
| Balkong | | | |
| Objektet | | | |
| Allmänt i bostaden | tomställas | | Ej Åtg |
| Lägenhetsförråd, källare | | | |

Inflyttande hyresgäst: Mindre renovering

Besiktningssman: Zrian Shwani

Anmärkningar på lägenheten skall göras inom skälig tid räknat fr o m inflyttningsdagen. Vid tillämpning kommer hyresvärden att i normalfallet anse att 8 dagar skall utgöra skälig tid.

Rummens numrering:

Sovrummen i lägenheten räknas medsols från entrén. Rum 1 är det första sovrummet räknat ifrån vänster.

AB Stockholmshem

Besöksadress Hornsgatan 128, 102 71 Stockholm • Tel 08-508 39 000 • Fax 08-508 39 099

epost@stockholmshem.se • www.stockholmshem.se • Orgnr 5560359555