

Besiktningssprotokoll

2021-09-16

Inflyttande

Inflyttande hyresgäst		Objektsnr 12253088	
		Lägenheten var vid besiktningen <input type="checkbox"/> Tom <input checked="" type="checkbox"/> Möblerad	
Adress Skarpnäcks Allé 22 BV tr		Postnummer och ort 12835 Skarpnäck	
		Hyresgäst närvarande vid besiktning <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	
Besiktningdag 20210915	Inflyttningsdatum	Avflyttningsdatum 20211130	Byggår Typ 2 rum och kök,

Ej åtg= Åtgärdas ej
Åtg HG = Åtgärdas av hyresgäst
Bet HG = Avflyttande hyresgäst debiteras
Åtg HV = Åtgärdas av hyresvärd

Mindre fel som inte är av akut karaktär har inte noterats i protokollet.

Utrymme/enhet	Kommentar	Anmärkning	Status
Hall			
Badrum			
Kök			
Allmänt i utrymmet	Diskmaskin ej standard, kopplas ur innan avflytt samt bänkskåp återställs		Åtg HG
Vardagsrum			
Rum 1			
Förråd i lägenheten			
Allmänt i utrymmet	1 garderob saknas i enlighet med ritning, om ny hyresgäst önskar kan detta beställas kostnadsfritt via Stockholmshem		Ej Åtg
Uteplats			
Objektet			
Allmänt i bostaden	Samtliga ytskikt i lägenheten bedöms som normalt slitage		Ej Åtg
Allmänt i bostaden	Utöver nämnd notering gällande garderob finns övriga garderober i enlighet med ritning		Ej Åtg

Inflyttande hyresgäst:

Besiktningssman: Maxine Sjöblom

Anmärkningar på lägenheten skall göras inom skälig tid räknat från inflyttningsdagen. Vid tillämpning kommer hyresvärden att i normalfallet anse att 8 dagar skall utgöra skälig tid.

Rummens numrering:

Sovrummen i lägenheten räknas medsols från entrén. Rum 1 är det första sovrummet räknat ifrån vänster.

AB Stockholmshem

Besöksadress Hornsgatan 128, 102 71 Stockholm • Tel 08-508 39 000 • Fax 08-508 39 099

epost@stockholmshem.se • www.stockholmshem.se • Orgnr 5560359555